

From: Itay Herling איתי הרלינג <ItayH@sviva.gov.il>
Sent: Tuesday, February 15, 2022 5:59 PM
To: Shira Tamir שירה תמיר <ShiraT@sviva.gov.il>; Ofri Haziz עפרי חזיז <OfriH@sviva.gov.il>;
Arie Pistiner אריה פיסטנר <ArieP@sviva.gov.il>; Avi Haim אבי חיים <avih@sviva.gov.il>
Cc: Tsafi Ben-Shaul צפי בן-שאול <Tsafi@sviva.gov.il>
Subject: FW: אירוע דליפה ממכל ניקוזים במתחם אשקלון

שלום לכולם,
הייתי היום (15.2.22) בקצא"א מכלול אשקלון לאור הדליפה ממכל העודפים.
בסיום הקצר היו אלון שופ – קצא"א מנהל המכלול; ואורי גולדשטיין מאיגוד ערים אשקלון
ואני.
הסיור היה בסביבות השעה 15:30.

ע"פ אלון מנהל המכלול מדובר על מיכל עודפים / ניקוזים שמקבל דלק גולמי ממשאבות ועוד
כמה מקורות.
המיכל הינו תת קרקעי בנפח של כ 20 מ"ק ובעל דופן כפולה (שוב ע"פ מנהל המכלול).
האירוע היה כתוצאה ממילוי יתר (OVERFLOW).
ע"פ מנהל המכלול למיכל יש מערכת התראה למניעת מילוי יתר שאכן נתנה התראה כמה
פעמים.
ריקון המיכל מתבצע ע"י שאיבת הדלק בפקודה מהחדר הבקרה.

שהגענו לשטח היתה משאית, שופל ושני עובדים אשר עסקו בפיזור חול נקי וחצץ בכל אזור
הדליפה.
ע"פ מנהל המכלול הם פינו קרקע מזוהמת למשטח אחסון שלהם (נפח לא ידוע כרגע) ואחרי
זה כיסו את הכל החול נקי.
בשתי נקודות הזזתי את החול הנקי עם הרגל והרמתי את הקרקע מתחת והיה ריח חזק של
דלק, כלומר –
קצא"א לא פינתה את כל הקרקע המזוהמת מהדליפה אבל כן דאגה לכסות הכל בחול נקי
וזאת ללא דיגום מוודא.
ע"פ מנהל המכלול עומק החפירה היה מאוד רדוד (כ 0.3 מ').
בשוליים של החול הנקי ניתן לראות עדין קרקע שחורה ומזוהמת.

תמונות –
תמונה אחת צולמה נשלחה ע"י קצא"א לבקשת אורי מהאיגוד – בעת פינוי הקרקע
המזוהמת.
כל שאר התמונות צולמו על ידי בעת הסיור.

בברכה,

איתי הרלינג,
ממונה קרקעות מזוהמות,
אגף שפכי תעשייה דלקים וקרקעות מזוהמות,
המשרד להגנת הסביבה.
נייד – 050-6237586