





סיור בדיקת כשירות מיגון בבתי הספר בקרית טבעון




בהמשך לביצוע סיורים בבתי הספר בקריית טבעון ב-10/9/2024, בהם נבדקו כשירות המקלטים והמרחבים המוגנים המוסדיים, הסיורים בוצעו ע"י מהנדס הנפה ערן סלמונט ורכזת ביטחון מוסדות חינוך אליה יחודה.

להלן הערות עיקריות לתיקונים נדרשים בבתי הספר:


בית הספר נרקיסים


- ביצעו יציאה חדשה מבית הספר ישירות למקלט לשם קיצור זמני הגעה למקלט.
- יס לסדר חשמל גלוי במקלטים. *בצ"ב*
- יש להחזיר פלטות מיגון שהורדו לצורך מעבר כבלי חשמל או מזגנים ולהעביר את צנרת המזגנים באופן תיקוני. *בצ"ב*
- יש לתקן שירותים לא פעילים בשני המקלטים. *לא נמצא יש הצהר באלק*
- יש לסדר יציאת חירום חסומה במקלט הראשון. *בצ"ב בית הספר*





אם זה —





לחצן מים
לחצן מים





בית הספר אורט חטיבת ביניים

- יש לסדר ידית חסרה של דלת המקלט.
- יש לסדר חשמל גלוי ושקעי חשמל שבורים.
- יש לתקן שירותים לא פעילים במקלט.
- יש לתקן קופסת ביקורת של ביוב פתוחה בריצוף המקלט.
- יש לסדר ברגים של פלטות המיגון של צנרות האוורור בתוך המקלטים.




במקום ארון נמצא לא ציוד חלקי ידית
אולם ארון לא בחלק




בית הספר
אף החדר

חדר הסניטציה



בית ספר יסודי מיתרים

- בבית ספר זה לא קיים מרחב מוגן תיקני, לא מקלט ולא ממ"מ.
- בוצע שיפור מיגון עם שקי חול בכדי לאפשר מרחב "הכי מוגן שיש" לתלמידי בית הספר.





בית הספר רימונים




- יש להשלים שילוט הכוונה למקלט. ח/כ
- יש להחזיר פלטות מיגון שהורדו לצורך מעבר כבלי חשמל או מזגנים ולהעביר את צנרת המזגנים באופן תיקני.
- יש לאטום חור שקדחו לצורך מערכת גילוי אש עם חומר איטום תיקני למקלטים.
- יש לסדר חשמל גלוי בעיקר בגופי התאורה.
- יש לתקן נזילה במקלחות.
- יש לתקן שירותים לא שמישים.
- יש לתקן קופסת ביקורת של בויב פתוחה ליד השירותים במקלט.





אמצעים למיגון
19-8















בית הספר קריית עמל

- מקלט קטן למעלה תקין.
- מקלט גדול למטה תקין אך יכול לתת מענה רק לחווה ולילדים במגרש, מאחר ונמצא כ-50 מטר מהמבנים מעלה.
- במבנה הספרייה הילדים מגיעים למרחב הכי מוגן שיש מאחר ורחוקים משני המקלטים.
- יש לרוקן את מכלי המים במקלט הגדול ולחטא אותם בכדי שיהיה ניתן להשתמש בהם בחירום. *חלק חלק*
- יש לסדר מכה של הארקה ארון החשמל במקלט הגדול.
- יש סימני רטיבות בתחתית הקירות בכל היקף המקלט הגדול.














בית הספר תיכון אורט חטיבה עליונה

- יש להחזיר פלטות מיגון של צנרות האוורור בתוך המקלטים שהעבירו דרכם צנרת מזגנים ולהעביר את הצנרת מזגנים באופן תיקני. *אם לא*
- יש לסדר חשמל גלוי בשקעי החשמל. *אם לא*
- יש להתקין שקעי חשמל למזגן ולמשאבה. *אם לא*
- יש לתקן שירותים לא פעילים במקלט. *אם לא*
- יש לסדר ברזל שיכול לגרום למעידה של ילדים בתוך המקלט. *אם לא*
- יש לסדר מדרגות שבורות בגישה למקלט החיצוני. *אם לא*
- יש לסדר במיידני נזילה ומים עומדים בכניסה השנייה של המקלט החיצוני. *אם לא*
- יש לאטום חור קידוח שביצעו לצנרת חשמל עם חומר איטום תיקני למקלטים. *אם לא*
- יש לשים שילוט הכוונה למקלטים. *אם לא*
- יש לתקן מפתן דלת מבטון שבור. *אם לא*
- יש לשנות את השילוט "מרחב מוגן" באודיטוריום ל"מרחב הכי מוגן שיש". *אם לא*











ספקטל א-ה
 ספקטל א-ה





בית הספר שקד

- בתרגולים שקיימו כל הילדים מגיעים בזמן ההתרעה למרחבים המוגנים.
- המרחבים המוגנים תקינים, נבנו לפני כ-20 שנה.
- יש לתקן 2 דלתות ממ"מ של חדר המורים ושל הממ"מ ממולו שלא נסגרות ולא ננעלות. *לא כן*
- יש להשלים פלטות מיגון של צנרת האוויר של המקלטים היכן שחסר וברגים היכן שחסר. *היוצא*
- יש לפרק קרמיקה, שיש וכיור חרס במטבחון שהותקן במקלט בניגוד להנחיות פיקוד העורף. *המזל*



סלון הילדים - אקדמיה



בברכה,
רס"ן ערן סלמונט
מהנדס נפת מפרץ
פיקוד העורף