



09.07.2020

דוח סיור – טרמינל קרית חיים, תש"ן

משתתפים:

גנאדי אלרלושט, מהנדס איכות אוויר, רייגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה
יפעת וראש, קיי ענף איכות אוויר, רימשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה
אולג לילבו, ממונה חומרים מסוכנה, סימשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה
מנהל טרמינל קרית חיתש, סי"ן

ממצאים

בתאריך ה-09.07.2020 בוצע סיור במיכל 127 ומיכל 130 המשמשים לאחסון תערובת לא מטופלת של מים ודלקים ובדיקה עם מצלמה תרמית של גגות המיכלים. במיכל 127 נצפו אדים משסתום פריקת לחץ ובאטם בצד המערבי של גג המיכל. במיכל 130 הורגש ריח חזק ונצפו אדים מפלאנג' במרכז הגג (נספח 1), ממתקן כלשהו על גג המיכל שתכליתו לא ברורה (נספח 2), נצפו גם דליפות מהגג עצמו, בחיבורים של חלקי הפח (נספח 3). ליד מיכל 130 ישנם שני מפרידי שמנים שעברו שאיבה לפני שיפוז, מנשם בגג אחד המפרידים נצפו אדים. לאחר בדיקת המיכלים נבדק בית המשאבות ובו לא אותרו אדים.

לאחר סיום הסיור הורגש ריח חזק ברחוב האצטדיון ליד תחנת דלק פז הדגן (רצפטור ציבורי), במהלך הסיור בוצעה פריקת דלקים במהלכה המיכלית הייתה מחוברת למישוב אדים כנדרש. כמו כן, לא נמצאו התראות בבקרי התחנה, שפך במאצרות פתחי הפריקה והמיכלים או אידוי מהצנרת שלהן. כך נשללה התחנה בתור גורם לריח. לפי מיקום התחנה והתנאים המטאורולוגיים, המקור הוא במיכל 130 וסביבתו.



כיוון הרוח: 288 מתולע, מהירות הרוח 5.4 מטר לשלפ, היני קרית חיים רגבים ב-09.07.20 ב-12:30

גנאדי אלטשולר
מהנדס איכות אוויר
איגוד ערים אזור מפרץ חיפה - הגנת הסביבה





