

י אדר תשפ"א  
22/02/2021  
סימוכין: 2980497

לכבוד  
ד"ר פהד חכים  
מנהל בית"ח הסקטו  
ד"ר ג'ימי ג'ידען  
מנהל היחידה להפריה חז' גופית

**הנדון: סיכום הבקרה ביחידה להפריה חז' גופית יחידת FVII בית החולים אנגלי (סקוטי) נצרת**

בתאריך 01/02/2021 התקיימה בקרת משרד הבריאות ביחידה FVII בית החולים אנגלי (סקוטי) נצרת.  
הביקורת נערכה לקבעת פתיחת היחידה ומטען רישי.  
הביקורת בוצעה ע"פ סטנדרט שנקבע ע"י המועצה הלאומית לרפואת נשים נאונטולוגית וגנטיקת, בשיתוף חטיבת הרפואה וגף המעבדות.  
ברצוננו להזות למרכז הרפואי ולצוות היחידה על שיתופ הפעולה.  
להלן דוח המסכם את ממצאי הבקרה.  
על פי ממצאי הבקרה לעיל הננו ממליצים על מטען רישי.

בברכה,



ד"ר טליה פליישמן, PhD, MPH, MN  
RN  
מומונה ארצית על יישום סטנדרטים  
ברפואה כללית  
מרכז בקרות בichidot להח"ג.

ד"ר סיגל ליברנט-טאוב  
ראש אגף רפואי כללית

**התקן:**  
פרופ' חז' לוי - המנהל הכללי  
פרופ' איתמר גרוטו - המשנה למנהל הכללי  
ד"ר רוד עזרא - ראש חטיבת הרפואה  
ד"ר שרון אלרעי-פריס - ראש שירות בריאות הציבור  
ד"ר רותי ישי - מנהלת אגף המעבדות  
פרופ' חיים חכם - אגף המעבדות  
אין' דוד שמש - מנהל תחום תשתיות ואחזקה, מינהל תכנון ובינוי מוסדות רפואי  
**פרופ' אדריאן שולמן - יו"ר האגודה לחקר פוריות איל"ה**



**בקרה השותפה מטעם משרד הבריאות:**

1. ד"ר טליה פליישמן, ממונה ארצית על יישום סטנדרטים ומרכז הבקרות בIVF
2. פרופ' אדריאן שלמן, יו"ר של אגודת אייל"ה
3. ד"ר חיים חכם, אגף המעבדות, משרד הבריאות
4. מהנדס דוד שמש, אגף הבינוי והתכנון, משרד הבריאות

**בקרה השותפה מטעם בית"ח והיחידה להח"ג:**

1. פרופ' פהד חכימ – מנהל בית"ח
2. מר' וסימ דביבי – סמנכ"ל בית"ח
3. ד"ר ריאד טועמי – מנהל מחלקה הרדמה
4. מר' תامر חידרי – אחראי חדר ניתוח
5. גב' רנדה אליאס – אחראית בקרה בבי"ח
6. גב' מרתה בחות – מנהלת הסיעוד בבי"ח
7. אינג' חוסאם סלמאן – מהנדס בית"ח
8. מר' יוסף עאגג – אחראי ציוד רפואי

**הביקורת נערכה ע"פ כללי בקרה המפורטים באתר משרד הבריאות, וע"פ המפרט הבא:**

1. איסוף נתונים
2. רפואי
3. חדר ניתוח והתאוששות
4. מעבדה אמבריאולוגית
5. מערכות הנדסיות ותשתיות - תצפית
6. מערכות הנדסיות ותשתיות - רשות

**שאלון איסוף נתונים**

שם מנהל/ת יחידה	שם מנהלת הסיעוד ביחידה / מכון	שם מנהל/ת אגף מעבדות	שם מנהל/ת מעבדה	שם סגן/ית מנהל/ת מעבדה	ותק במקצוע	ותק בתפקיד	תארים
18	3.8	MD	ד"ר גימי ג'דען				
12	0.2	RN, BA	וורה יוסף-מאהלי				
-	16	PhD	ד"רعادל ג'בור				
16	0.9	PhD	ד"ר גילי פז-הראל				
-	-	-	אין בשלב הווה				

0	מספר מחזורי טיפול רגילים ומופשרים ב- IVF ביחידה בשנה
0	מספר פעילויות מורכבות (כגון: IVM , TESE , PGD , שימור פוריות, בדיקות זרע)
-	פרוט סוג פעילויות מורכבות

**כח אדם ואישוש תקנים**

ע"ב רלוונטי	פרוט/ הערות	מספר תקנים	מספר עובדים	ቤלות קורס	כח אדם ואישוש תקנים
		5	2.2		רופאים מומחים
	בכפוף לאישור המועצה המדעית	0	0		רופאים מתמחים
		5	4.3		אחיות מרפאת IVF
	அחות אחת מתור צוות היחידה והஅחות השנייה בעלת קורס על בסיסי בחדר ניתוח מתוך צוות חדרי ניתוח	1	2	1	אחיות חדר ניתוח
	அחות אחת מתור צוות היחידה והஅחות השנייה בעלת קורס על בסיסי בטיפול מרכז מתוך צוות חדרי ניתוח	1	2	1	אחיות התאוששות
	אחות גייס, וcut ut ועוסק בתאמה וסידור היחידה		4	3.4	אםבריאולוגים
	אםבריאלוגית נוספת בעלת PhD מתועדת LAGSHET לבחינה בעוד מספר חודשים		1	1	אםבריאולוגים בכיריים
		1	1		מצרית רפואי
		0	0		מצרית מעבדה
<b>חוות סיועדי בחדר ניתוח</b>					
<b>רופא מרדדים</b>					

קיום חדר לחזרות	חדר ניתוח	יעודי ליחידה
		כן

מספר חדרי ניתוח ייעודיים ליחידת IVF	1
מספר עמדות התאוששות	5
מספר עמדות השגחה לאחר התאוששות	3
<p><b>סיכום והערות</b></p> <p>מדובר בבקרה ביחידה חדשה שטרם החלה לפועל ועומדת לפני קבלת אישור אגף המעבדות להפעלת מעבדה אמבריאולוגית.</p> <p>היחידה נבניתה על פטנט חדש המומלץ ע"י המועצה הלאומית לנשים גאנטולוגיה וגנטיקה.</p> <p>היחידה בניה כקומפלקס אחד, כולל מרפאה, חדר ניתוח, חדר החזרות ומעבדה על כל מרכיביה.</p> <p>מספר מחזורי טיפול בשנה המתווכנים בשלב הראשוני - עד 300.</p> <p>כוח אדם שagiיס לצורך כר תואם ואך עליה על הנדרש. כוחות סיודי כולל 5 אחים שככלן מוסמכות, 4 אחים בעלות תואר BA, שתי אחיות בוגרות תוכנית ייעודית ל-IVF "תקווה להורות". הוצגו כל התוצאות. נכון להיום, לא נדרש קורס על בסיסי ייעודי לניהול היחידה. כמו כן בצוות היחידה, ישנה אחות בוגרת קורס על בסיסי בהדרכה קלינית.</p> <p>על החלטת מנהל היחידה וה אחות האחראית ולצורך עמידה בסטנדרט, בעת פעילות חדר ניתוח יהיו בחדר ניתוח 2 אחים, כאשר אחת היא מחות היחידה והשנייה מחות חדר ניתוח, בוגרת קורס על בסיסי בחדר ניתוח. בנוסף, בעת נוכחות המתאוששים מההרדמה, יהיו נוכחים בתאודדות 2 אחים, אחת מחות היחידה, והשנייה מחות התאוששות של חדרי ניתוח, בעלת קורס על בסיסי בטיפול נמרץ.</p> <p>בעת נוכחות המטופלים בחדר ניתוח ובהתאוששות, יהיה נוכח אמן רופא מרדים.</p> <p>מצוות אמבריאולוגים כולל 4 אמבריאולוגים, כאשר רק אחת מהם בעלת תעודה של בכיר (מנהל היחידה), אמבריאולוגית נוספת מתועדת לגשת למבחן לקבלת תואר בכיר.</p> <p>כמו כן, שני אמבריאולוגים בעלי תואר PHD (אחד מהם מנהל היחידה).</p>	

### מצאים והנחיות לשיפור בתחום הבדיקה לפי לוחות זמנים

ליקויים חמורים הוגשו באדום

<b>שאלון רפואי</b>	
<b>פרק 2 - תקן הקשרות ונהלים</b>	
<b>100</b>	<b>ציון:</b>
<b>פרק 3 - קבלה יחידה ולטיפול</b>	
-	<b>ציון:</b>
יחידה תעבור ע"פ תוכנת PRO EVE ייעודית ומתואמת לצורכי IVF ולכליזה. משום שהמתופלים טרם התקבלו, והתקיקים טרם מולאו, לא ניתן היה לבדוק את הביצוע בפועל, אך נבדק קיום הפרק המתאים בתיק רפואי ובתפסים הרלוונטיים.	
<b>פרק 4 - ניהול רשומות המטופל</b>	
100	<b>ציון:</b>
יחידה תעבור ע"פ תוכנת PRO EVE ייעודית ומתואמת לצורכי IVF ולכליזה. התוכנה מותאמת לדיווח מלא לרשות IVF. משום שהמתופלים טרם התקבלו, והתקיקים טרם מולאו, לא ניתן היה לבדוק את הביצוע בפועל, אך נבדק קיום הפרק המתאים בתיק רפואי ובתפסים הרלוונטיים.	
<b>פרק 5 - בטיחות המטופלים בתהליכי ההפריה</b>	
100	<b>ציון:</b>
יחידה תעבור ע"פ תוכנת PRO EVE ייעודית ומתואמת לצורכי IVF ולכליזה. הוצגו טפסים רלוונטיים לתיעוד נוספים לתוכן התקן הרפואי בתוכנת RPO EVE. משום שהמתופלים טרם התקבלו, והתקיקים טרם מולאו, לא ניתן היה לבדוק את הביצוע בפועל, אך נבדק קיום הפרק המתאים בתיק רפואי ובתפסים הרלוונטיים.	
<b>פרק 6 - הפריה חזק גופית בעזרת תרומת ביצית (חוור מינהל רפואי 46/2011)</b>	
-	<b>ציון:</b>
לא מתוכנן להתבצע ביחידת שלב זהה.	
<b>פרק 7 - הפריה בעזרת תרומת זרע</b>	
-	<b>ציון:</b>
טרם נבדק משום שטרם הchallenge פעילות היחידיה, אך מתועד להתקיים ע"פ הסטנדרט.	
<b>פרק 8 - הפעלת היחידיה</b>	
100	<b>ציון:</b>
היחידה טרם הchallenge לפועל, אך קיימת מוכנות להתחלה פעילות אף באופן מיידי.	
<b>פרק 9 - ניהול החיהה (חוור מינהל רפואי 21/2006)</b>	
100	<b>ציון:</b>
עגלת החיהה ממוקמת בחדר התאוששות. מסודרת ומאורגנת ע"פ הסטנדרט.	
<b>פרק 10 - אמצעי זהירות שיגרתיים במוסדות רפואיים (חוור מ"ר 10/2010)</b>	
100	<b>ציון:</b>
ישום הגינות ידיים מתקיים ע"פ הסטנדרט. חלק מהמסיכים לא נבדקו, משום שטרם הchallenge בטיפול במטופלים ביחידיה.	

#### פרק 11 - סיכום שאלון מרפאה

ציוויל: -	מדובר ביחידה חדשה העומדת בסטנדרט המומלץ ע"י המועצה הלאומית לנשים נאונטולוגיה וגנטיקה. בנשרה שימוש בתוכנה ייעודית EVE PRO מותאמת לסטנדרט ומאפשרת דיווח רציף לרשם הארצי. הוצגו מטפסים יעודיים המשלימים את התוכנה והמאפשרים דיווח רפואי וסיעודי. הוצאות עובר הדרכות לרופניות ומכון להתחלה פעילות היחידה.
-----------	--

## שאלון חדר ניתוח והתאוששות

### פרק 2 - הקשרות ונחלים

צ'ו: 100	<p>אומנם היחידה טרם החלה לפעול וטרם ניתן לבדוק את היישום בפועל, ע"פ דיווחם של מנהל היחידה דר' ג'ימי ג'דנון ואחות אחראית היחידה גב' ורה יוסף, בכל יום טיפול יהיו בחדר ניתוח 2 אחיות, אחת מהן מתור צוות חדר ניתוח - בעלי קורס רפואי בחדר ניתוח. היו בהთאוששות 2 אחיות, שאחת מהן מהתאוששות של חדרי ניתוח, בעלי קורס על בסיסי בטיפול נמרץ.</p> <p>האחות השניה בחדר ניתוח ובהתאוששות תהיה אחות מוסמכת מצוות יחידת IVF. לגבי קורס ACLS בתוקף: רופאי היחידה בעלי תעודה בתוקף בACLS, ACLS, BLS. הובטה כי אחיות היחידה שתעבדוננה בחדר ניתוח ובהתאוששות, תעבורנה קורס ACLS, CPR שנדרש ע"פ חומר חטיבת הרפואה 3/2019.</p>
----------	---

### פרק 3 - קבלה לחדר ניתוח

צ'ו: 100	<p>היחידה טרם החלה לפעול, לכן לא היו מטופלים בעת ביצוע הבקרה ולא ניתן היה לבדוק חלק מהמסិחיהם.</p> <p>הוצג טופס OUT-IN SIGN מובנה ומסודר. טופס חתימה על ניתוח והרדמה - טופס כללי של בית"ח.</p>
----------	--

### פרק 4 - תהליך ווידוא מוכנות מטופל וחדר ניתוח / פעללה פולשנית (חו"ר מנהל הרפואה 11/2016)

צ'ו: 100	<p>נבדקה הימצאות של הטפסים הרלוונטיים. לא ניתן היה לבדוק ביצוע משום שהיחידה טרם החלה לפעול.</p>
----------	---

### פרק 5 - תיעוד הרשותה הסיעודית במהלך הפרוצדורה/ הניתוח

צ'ו: -	<p>הוצגו טפסים רלוונטיים. לא ניתן היה לבדוק את הביצוע.</p>
--------	--

### פרק 6 - הרדמה במהלך הניתוח

צ'ו: -	<p>הוצגו טפסים רלוונטיים. הביצוע לא נבדק כי היחידה טרם החלה לפעול.</p>
--------	--

### פרק 7 - ציוד חדר ניתוח

צ'ו: 100	<p>מבנה וציוד קיימים ע"פ הסטנדרט.</p>
----------	---------------------------------------

### פרק 8 - תשתיות וציוד בחדר התאוששות

צ'ו: 100	<p>קיים ע"פ הסטנדרט.</p>
----------	--------------------------

### פרק 9 - בטיחות המטופל בחדר התאוששות לאחר הניתוח/ הפרוצדורה

צ'ו: 100	<p>קיימים טפסים רלוונטיים מתאימים. חלק מהמסិחים לא נבדקו משום שלא היו מטופלים ביחידה בעת הבקרה.</p>
----------	---

<b>פרק 10 - השהייה לאחר התאוששות</b>	
לדברי מנהל היחידה, כל הרשם מתועד להיות וקיים בתוכנת EVE-PRO EVE יעודית ל- FAV.	ציוויל: -
<b>פרק 11 - ניהול החיהה (חו"ר מינהל הרפואה 21/2006)</b>	
עגלת החיהה ניידת מסודרת ע"פ הסטנדרט, ממוקמת בחדר התאוששות.	ציוויל: 100
<b>פרק 12 - סיכום שאלון חדר ניתוח והתאוששות</b>	
מדובר בבדיקה בicularה בicularה חדשה שטרם החלה בפעולתה. הicularה נבנתה ע"פ הסטנדרט החדש שהומלץ ע"י המועצה הלאומית לנשים נאונטולוגיה ווגנטיקה. הicularה כוללת חדר ניתוח אחד, חדר החיזורות אחד, חדר התאוששות בו 5 מיטות התאוששות 1 ו 3 כורסאות קבלה/השגחה לאחר סיום תהליך התאוששות מההרדמה. בנוסף, בהתקאות יש חדר לרופא מרדים. למעט העדר הפרדה בין המסלול הנקי והמלוכלך (תבצעו הוצאת ציוד באמצעות העגלה לפרוזדור ייעודי), שאר המבנה תואם לסטנדרט. תכנון צוות חדר ניתוח והתאוששות תואם לדרישות הסטנדרט. הוצגו טפסים רלוונטיים לтиיעוד לפני, בזמן ולאחר הפעולה, והם תואמים לדרישות הסטנדרט.	ציוויל: -

### שאלון מעבדה אמבריאולוגית

#### פרק 2 - תקן הקשרות ונוהלים

מס'	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
2.0.1	קיימת תעודה רישום מעבדה רפואית בתוקף, מטעם משרד הבריאות	לא מיישם	תעודת רישום המעבדה; הבקרה נערכה לצורך אומדן עמידה בסטנדרט הנדרש למtan אישור לרישום המעבדה.	3 חודשים
מדובר במעבדה חדשה לחלוטין. קימת מנהלת מעבדה עם היתר ניהול מעבדה רפואית בתחום הפוריות.				ציון: 93

#### פרק 3 - מבנה המעבדה

ציוויל: 100	מבנה המעבדה נבנה עפ"י דרישות הסטנדרט למעבדות IVF
-------------	--

#### פרק 4 - ציוד המעבדה

ציוויל: 100	המעבדה מצוידת בכל הציוד הנדרש - ציוד חדש
-------------	--

#### פרק 5 - תהליכי עבודה

ציוויל: 100	כאמור מדובר במעבדה חדשה שטרם החלה לפועל ומחכה לאישור משרד הבריאות. מוצע לבדוק נושאים אלה בבדיקה חזרת לאחר 6 חודשים פעילות של המעבדה
-------------	---

#### פרק 6 - בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים (סימוכין: נוהל מעבדות (8) CL18101)

ציוויל: 100	מנהל וצוות המעבדה מודע להיבטי בטיחות בעבודה וכל הדרישות מישומות
-------------	---

#### פרק 7 - יישום הנחיות הגינתי ידיים

ציוויל: 100	כל הדרישות מישומות
-------------	--------------------

#### פרק 8 - סיכום שאלון מעבדות

<b>ציוויל:</b> -	<p>מדובר ביחידת IVF חדשה הכוללת מעבדה ל- IVF ומעבדת זרע. המעבדה תוכננה ונבנתה על ידי דרישות הסטנדרטי שכתב צוות של מנהל הרפואה בשיתוף פעולה עם המחלקה למעבדות, רופאים IVF, אחים, עו"ס ובסיוע משפטiy וփר לתקן המחייב מעבדות ויחידות IVF בישראל. המעבדה גייסה מנהלת בעלת היתר וניסיון בתחום הפוריות וכן עבדות מעבדה רפואיית בתחום הפוריות בעלות ניסיון.</p> <p>נדרש לפחות עובד או עובד/ת בכיר/ה אחד/ת נוספת בתפקיד מנהלת המעבדה בעת העדרה.</p> <p>נדרש להשלים את תהליך התעודה ל- ISO 9001:2015.</p> <p>מומלץ להוציא את הסבו בשירותים הצמודים לחדר מתן הזרע או לשים הודעה שאסור להשתמש בסבו.</p> <p>כל היחידה ובכלל זה המעבדה והשירותים מונגשים לבני מוגבלת הליכה.</p> <p>חוובא לציוויל, כי אין פתח מילוט (דלת כניסה/יציאה נוספת נוספת) במעבדת ה- IVF וכן בחדר הניתוח הנדרש על ידי הסטנדרט. במקרה חירום לא ניתן יהיה לפנות ב מהירות את המעבדה או חדר הניתוח. הדרישה לשתי דלתות במעבדה הן מתוקף תקן ישראלי – ת"י 1530: הגנה מפני אש במעבדות.</p> <p>ומוצע לבצע בקרה חוזרת מקצועית לאחר מספר חדשני פעילות המעבדה ביחד עם מנהלת מעבדת IVF על מנת לבדוק את יישום הדרישות בפועל בעבודת המעבדה כי בעת הבקרה הנוכחית לא צפינו בפעולות.</p>
------------------	---

### שאלון מערכות הנדסיות ותשתיות - תכנית

#### מידע מקדים

**חומר סלמן**

**הנדסאים שהשתתפו בבדיקה מטעם בית החולים**

**הנדס בית"ח**

**חומר סלמאן**

-

-

-

#### פרק 1 - סביבת חדר ניתוח + מעבדה)

מספר	קריטריון	ממצא	הנחייה לשיפור	זמן לתיקון
1.07	חדרי ניתוח מואנים מלאוות חסמל יעודיים הכלולים שנאים מבינים וקיים חולקה ברורה של שרות הוזנה השונים	מוחן ללא חולקה/ לא מוחן וקיים חולקה	חולקה ברורה של שרות ההאנה; יש לוודא חולקה ברורה של השקעים וצoid הקצה. יש להשלים שירות, סימון, וצבע של השקעים וממעגלים הסופיים.	חודש
<b>יש לוודא חולקה ברורה של השקעים וצoid הקצה. יש להשלים שירות, סימון, וצבע של השקעים וממעגלים הסופיים.</b>				<b>ציון: 95</b>

#### פרק 2 - חדר ניתוח

מספר	קריטריון	ממצא	הנחייה לשיפור	זמן לתיקון
2.03	השקעים מסומנים ומזהים על"י צבעים מקובלים, ומספרים מעגלי ההזנה. קיימת נורת סימון בשקעים חיווניים	מסומנים ומזהים חלקית	סימון ושילוט שקעים וצoid קצה; יש לוודא שירות, סימון וצבע של שקעים וצoid קצה	חודש
2.04	אפשרות לוייסות הטמפרטורה	קיימת חלקית	ווייסות טמף' בחדר; יש לוודא וויסות טמף' בחדר	3 חודשים
2.05	אפשרות לוייסות הלחות	קיימת חלקית	ווייסות לחות בחדר; יש לוודא אפשרות וויסות לחות בחדר	3 חודשים
<b>יש לוודא שירות, סימון וצבע של השקעים וצoid קצה יש לוודא וויסות טמפרטורה ולהחות בחדר ניתוח</b>				<b>ציון: 81</b>

#### פרק 3 - אולם התאוששות

מספר	קריטריון	ממצא	הנחייה לשיפור	זמן לתיקון
3.02	השקעים מסומנים ומזהים על"י צבעים מקובלים, ומספרים מעגלי ההזנה. קיימת נורת סימון בשקעים חיווניים	מסומנים ומזהים חלקית	סימון ושילוט שקעים וצoid קצה; יש לוודא סימון, שירות וצבע של שקעים וצoid קצה	חודש

3 חודשים	ויסות טמף' בחדר; יש לוודא אפשרות ויסות טמף' בחדר	קיימת חלקית	אפשרות לVISOT הTEMPERATURE	3.04
<b>ציון: 82</b>	<b>יש לוודא סימון, שילוט וצבע של שקעים וציזוד קצה יש לוודא אפשרות ויסות טמף' בחדר התאוששות</b>			

#### פרק 4 - מעבדה לרבות המבואה

מס'	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
4.16	כל שקע החשמל בחדר, מסומנים עפ"י הכללים (צבע + מספר מעגל) וכולם מכילים נורת LED לסימון הנדירים.	קיים חלקית	סימון ושילוט שקעים; יש לוודא סימון, שילוט, צבע ותאורת "לד" לשקעים הנדרשים.	חודש
<b>97</b>	<b>יש לוודא סימון, שילוט, צבע ותאורת "לד" לשקעים הנדרשים.</b>			

#### פרק 5 - מערכת גזים רפואיים

מס'	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
<b>100</b>	<b>מתקיים ע"פ הנדרש.</b>			

#### פרק 6 - חשמל

מס'	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
6.01	לוח החשמל תקין, נקי ומסדר	חלkit	לוח חשמל; לוודא תכניות AS MADE AS מעודכנות ותואמות. לוודא תאורת חירום מעל ללוח החשמל. לוודא התאמת שילוט וצבע בין הלוח לשקעים וציזוד קצה	3 חודשים
6.02	בלוח מותקנת תוכנית עדכנית	קיימת חלkit	תוכנית עדכנית; לוודא תוכנית AS MADE AS עדכנית ותואמת את הרשומים בלוח.	3 חודשים
6.05	נעשתה בדיקת גנרטורים מתועדת, בעומס, בחודש האחרון	מוחתקנת חלkit	בדיקות גנרטור בעומס; לוודא תיעוד בדיקת גנרטור בעומס, עם רישום מועד ושם המבצע	מיידי
6.06	קיימת האנט UPS למכוון	קיימת חלkit	גיבוי מערכת אל פסק; לוודא גיבוי מערכת אל פסק לכל הצד הנדרש	3 חודשים
<b>75</b>	1. להשלים תאורת חירום מעל לוח החשמל. 2. לוודא תכניות AS MADE AS מעודכנות ותואמות את הרשומים בלוח. 3. לוודא שילוט, סימון וצבע של הרשומים בלוח תואם את השקעים וציזוד הקצה במחלקות. 4. לוודא תיעוד בדיקת גנרטורים בעומס הכלול מועד ושם המבצע. 5. לוודא גיבוי מערכת אל פסק לכל הצד הנדרש. 6. להשלים תיעוד חיזוק ברגים בלוח הכלול מועד ושם המבצע.			

**פרק 7 - כללי**

מס'	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
7.01	הגישה למרפאה עומדת בכל דרישות הנגישות לאנשים עם מוגבלויות, לרבות הימצאות מעליית אלונקה, במידה הצורך	לא קיימת	נגישות למרפאה; לא הציג, לוודא תכנית יועץ נגישות	3 חודשים
7.02	בביה"ח הותקנה מערכת IVF חדשה. ראוי לצוין ולהערכה, הנוכנות, הידע והמקצועיות של הצוות ההנדסי, לרבות מהנדס בייה"ח. חשוב לוודא תפעול כולל תיעוד ורישום של האחזקה המונעת לכל המערכות ההנדסיות, ע"מ לשמר את תפקודת התקין לאורך זמן. יש לוודא קיום הדרכת בטיחות תקופתית של המערכות ההנדסיות (חspiel, גיזם רפואיים, שריפה) לכל הצוות הסיעודי. יש להשלים ולתקן את הליקויים, כפי שמפורטים בדו"ח. יש לציין כי מבנה חדר ניתוח כולל מסלול אחד בלבד, גם לרכיביםקיימים וגם לרכיבים לאקיימים. יש לוודא קיום מסלול נפרד לרכיביםקיימים ומסלול לרכיבים המלוכלכים. בנוסף, במעבדה קיים פתח כניסה אחד, יש לוודא לפתח מילוט נוסף במעבדה.	מצוין: 0		

### שאלון מערכות הנדסיות ותשתיות - רשומות

#### פרק 1 - סביבת (חדר ניתוח + מעבדה)

מס'	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
			הוֹצָג במלואו.	צ'יון: 100

#### פרק 2 - חדר ניתוח

מס'	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
2.01	אישור מהנדס شامل בודק סוג 3 לאטרים רפואיים עפ"י קבוצת שימוש 2 קבוצת שימוש 2	קיים	יש לוֹדָא דוֹחַ מְהַנְּדֵס חִשְׁמָל בָּדָק סָוג 3, יְהִי דוֹחַ לְאַטְרוּם רִפְאוּיִם עפ"י קבוצת שימוש. יְהִי דוֹחַ לְאַטְרוּם רִפְאוּיִם עפ"י קבוצת שימוש.	חדש

#### פרק 3 - אולם התאוששות

מס'	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
			יש לוֹדָא דוֹחַ מְהַנְּדֵס חִשְׁמָל בָּדָק סָוג 3, יְהִי דוֹחַ לְאַטְרוּם רִפְאוּיִם עפ"י קבוצת שימוש.	צ'יון: 100

#### פרק 4 - מעבדה לרבות המבואה

מס'	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
4.02	אישור יוֹעֵץ מערכות מיזוג אוויר למערך מ"א, לרבות כמות החלפות אוויר חואר אוויר צח, ע"י מהנדס/יועץ מיזוג אוויר, ומידת תאימות ל- 7ISO + מיפוי לחיצים וספקות בכל חלק המכון ואישור מדרג הלחיצים בין חדר הניתוח, המעבדה והמבואה יש לוֹדָא דוֹחַ מְהַנְּדֵס חִשְׁמָל בָּדָק סָוג 3, יְהִי דוֹחַ לְאַטְרוּם רִפְאוּיִם עפ"י קבוצת שימוש. יש לוֹדָא בְּחֶדֶר מִכְשִׁיר לוֹיסּוֹת טֶמֶף ווַיְסּוֹת לְחוֹת	קיים חלקית	וַיְסּוֹת טֶמֶף ווַיְסּוֹת לְחוֹת; יש לוֹדָא בְּחֶדֶר קיומן מכשירי ווַיְסּוֹת טֶמֶף ווַיְסּוֹת לְחוֹת	3 חודשים

#### פרק 5 - גזים רפואיים

מס'	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
			הוֹצָג האישורים הרלוונטיים.	צ'יון: 100

### פרק 6 - מערכות חשמל

מספר	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
6.01	אישור ביצוע בדיקה שנתית של מערכות ה- UPS ע"י חברת חיצונית מוסמכת	קיים חקלית	גיבוי מערכות אל פסק; יש לוודא השלמת גיבוי מערכות אל פסק למכשירים החיווניים	6 חודשים
<b>יש לוודא השלמת גיבוי מערכות אל פסק למכשירים החיווניים</b>				<b>ציון: 75</b>

### פרק 7 - נגישות לאנשים עם מוגבלות

מספר	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
7.01	לא קיים	אישור ייעץ נגישות, לתאים המכוון לגישה לאנשים עם מוגבלות	אישור ייעץ נגישות - לא לבדוק; אישור ייעץ נגישות לא הוצג - יש לוודא אישור ייעץ נגישות לא הוצג	3 חודשים
<b>אישור ייעץ נגישות לא הוצג - יש לוודא אישור ייעץ נגישות לא הוצג.</b>				<b>ציון: 0</b>

### פרק 8 - מיזוג אוויר

מספר	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
<b>האישורים הוצגו.</b>				<b>ציון: 100</b>

### פרק 9 - מערכות מים

מספר	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
<b>ה出示ו האישורים.</b>				<b>ציון: 100</b>

### פרק 10 - בטיחות

מספר	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
10.03	קיים ניהול חלקי	תקלה במערכות הגזים בחדר נייחות והמעבדה	נווהל תקלה במערכות גזים רפואיים; יש להשליםנווהל תקלה במערכות הגזים בחדרי אניות	חודש
<b>יש להשליםנווהל תקלה במערכות גזים בחדרי אניות. יש לוודא הדרך התקופתית כולל תיעוד לצוות הסיעודי בנושאי בטיחות: שריפה, ניתוק חשמל ותקלה במערכות הגזים .</b>				<b>ציון: 83</b>

### פרק 11 - כללי (אישורים)

מספר	קריטריון	ממצא	הנחיה לשיפור	זמן לתיקון
11.07	מסמך אישור דרגת שימוש למתקן הרפואי ע"י מהנדס	קיים	דו"ח מהנדס בודק חשמל; לוודא דו"ח מהנדס בודק חשמל יהיה לאתרם רפואיים, לפי קבוצת שימוש	3 חודשים

חודש	דוח מעקב חיזוק בריגים; יש לוודא תיעוד חיזוק בריגים תקופתי בלוחות شامل הכלל תאሪיך ושם המבצע	קיים חלקית	קיים חלקית	אישור חברה חיצונית לבדיקה + טרמוגרפיה ללוחות شامل + חיזוק בריגים לפחות אחת לשנה	11.08
3 חודשים	מערכת התראאה למקררי העוברים; יש לוודא התראאה כפולה לתקלה במקראי העוברים	קיים חלקית	קיים חלקית	אישור בדיקה שנתית למקררי העוברים לרבות מערכת ההתראה	11.10
<b>יש לוודא תיעוד חיזוק בריגים תקופתי בלוחות شامل הכלל תאሪיך ושם המבצע יש לוודא התראאה כפולה לתקלה במקראי העוברים</b>					<b>ציון: 85</b>

**צוונים לתחומי הבקרה**

97	ציוון הבקרה הכללי
<b>100</b>	<b>רפואה</b>
100	פרק 2 - תקן הכשרות ונוהלים
	פרק 3 - קבלה ליחידה ולטיפול
100	פרק 4 - ניהול רשומות המטופל
100	פרק 5 - בטיחות המטופלים בתהליכי ההפריה
	פרק 6 - הפריה חוץ גופית בעזרת תרומות ביצית (חוואר מינהל רפואי 46/2011)
	פרק 7 - הפריה בעזרת תרומות זרע
100	פרק 8 - הפעלת יחידה
100	פרק 9 - ניהול חייאה (חוואר מינהל רפואי 21/2006)
100	פרק 10 - אמצעי זהירות שיגרתיים במוסדות רפואיים (חוואר מ"ר 10/2010)
<b>100</b>	<b>חדר ניתוח והتابואשות</b>
100	פרק 2 - הכשרות ונוהלים
100	פרק 3 - קבלה לחדר ניתוח
100	פרק 4 - תהליכי וידוא מוכנות רפואי וחדר ניתוח/ פולשנית (חוואר מנהל רפואי 11/2016)
	פרק 5 - תיעוד הרשמה הסייעית במהלך הפרוצדורה/ הניתוח
	פרק 6 - הרדמה במהלך הניתוח
100	פרק 7 - ציוד חדר ניתוח
100	פרק 8 - תשתיות וציוד בחדר התאוששות
100	פרק 9 - בטיחות המטופל בחדר התאוששות לאחר הניתוח/ הפרוצדורה
	פרק 10 - השהייה לאחר התאוששות
100	פרק 11 - ניהול חייאה (חוואר מינהל רפואי 21/2006)
<b>99</b>	<b>מעבדה אטבריולוגית</b>
93	פרק 2 - תקן הכשרות ונוהלים
100	פרק 3 - מבנה המעבדה

100	פרק 4 - ציוד המעבדה
100	פרק 5 - תהליכי עבודה
100	פרק 6 - בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים (סימוכן: נוהל מעבדות (8) CL18101)
100	פרק 7 - יישום הנחיות הגינית ידיהם
<b>מערכות הנדסיות ותשתיות</b>	
89	פרק 1 - סביבת (חדר ניתוח + מעבדה)
100	פרק 2 - חדר ניתוח
91	פרק 3 - אולם התאוששות
92	פרק 4 - מעבדה לרבות המבואה
92	פרק 5 - מערכת גזים רפואיים
100	פרק 6 - צפון
75	פרק 7 - כללי
0	פרק 8 - מיזוג אויר
100	פרק 9 - מערכות מים
100	פרק 10 - בטיחות
83	פרק 11 - כללי (אישורים)
85	