



מדינת ישראל



המשרד להגנת הסביבה  
الوزارة لحماية البيئة  
Israel Ministry of Environmental Protection  
מנהל מחוז הדרום

4 לאוקטובר 2021  
כ"ח תשרי תשפ"ב  
סימוכין: 105/6259/21

מר אבישי ארמה,  
מנהל מכלל קצא"א אילת  
ת.ד. 801 אשקלון

לכבוד  
מר יצחק לוי  
מנכ"ל קצא"א בע"מ  
ת.ד. 801 אשקלון

בדוא"ל: [IzickL@eapc.co.il](mailto:IzickL@eapc.co.il)


שלום רב,

**הנדון: אי תקינות תוצאות בדיקה חיצונית למכל T-37, רמת יותם**

1. סימוכין: 1. סיכום שימוע מתאריך 26.5.21
2. סיכום סיור ביום 11.8.21
3. הודעתנו בדוא"ל מיום 23.09.21
4. מכתבכם לעניין בקרת פליטות מתאריך 16.6.21

1. במהלך סיור ממתחמכם שנערך ביום 11.08.21 התבקשתם להעביר אלינו תוצאות בדיקות חיצוניות של המכלים. התוצאות התקבלו במשרדנו ביום 05.09.21 (סימוכין 1 ו2).
2. לאחר עיון התוצאות של מכל T-37 מדצמבר 2020, נמצא בין היתר כי הבודק מצביע על ליקויים במערך האטימה המשנית, בעיות קורוזיה חזקה וגימומים בתאי ציפה של גג הצף.
3. טרם התקבלה הודעתכם על סיום ביצוע עבודות אחזקה לתיקון הליקויים וכן המועד בו הסתיימו התיקונים במשרדנו.
4. אנו רואים בחומרה קיומם של מכלים עם הליקויים שעלולים לגרום לפליטות מזהמים לאוויר ולמטרדי ריח וזאת בצמידות לשכונות המגורים של עיר אילת.
5. בשל כך הנכם נדרשים:
  - 5.1 להעביר אלינו תוך 48 שעות, אסמכתא על עמידת מערכת איטום בדרישות תקן API לאחר ביצוע עבודות לתיקון הליקויים.
  - 5.2 במקרה והעבודות טרם בוצעו והמכל אינו עומד בדרישות תקן API, נבקשכם לרוקן את המיכל ולהשביתו עד לסיום התיקונים.
  - 5.3 להעביר אלינו בתוך שבועיים תכנית לתיקון הליקויים בכל המכלים במתח רמת יותם וכן תכנית לבקרת תקינות הציוד והאביזרים המשמשים להפחתת פליטות. נציין כי מכתב תשובתכם לדרישות השימוע (סימוכין 4) אינו מכיל פירוט חד משמעי וברור לגבי תוכניות המפעל לבקרת תקינות הציוד למניעת פליטות ואין לנו כל מידע על כניסתה לתפקוד של המצלמה תרמית ונהלי הפעלתה כפי שהתחייבתם במכתבכם.

**האמור לעיל מתייחס למכל T-37. יועברו הנחיות נוספות למכלים נוספים ככל שנתקדם עם לימוד הדוחות שהעברתם אלינו.**

בכבוד רב,  
  
ברוך ובר  
מנהל מחוז דרום

העתקים: גב' שולי נור – סמנכ"לית תעשיות

  
[BaruchW@sviva.gov.il](mailto:BaruchW@sviva.gov.il)

  
08-6264000

  
רחוב התקווה 4  
באר שבע 8410102



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة  
Israel Ministry of Environmental Protection

מנהל מחוז הדרום

ד"ר אריה פיסטינר – אגף שפכי תעשייה דלקים וקרקעות מזוהמות  
מר צור גלין – ראש האגף לאיכות אויר  
מר רני עמיר – ראש אגף ים וחופים  
מר אלי ורבורג – מנהל התחנה למניעת זיהום ים אילת, המשרד להגנה"ס.  
גב' צפי בן שאול – ראש תחום תעשיות, כאן  
גב' מריה שפירא – מרכזת בכירה איכות אוויר, כאן  
מר אסף אדמון – מנהל יחידה סביבתית, אילת – אילות  
ש-105, תיק